

Regulatory Information

Mediant™ 500L

Thank you for choosing AudioCodes!

This important product information includes Regulatory and Safety information.

Before you start using this product, please read the Safety Instructions provided. These Instructions can also be downloaded from the AudioCodes Website at <http://www.audiocodes.com/library>. This document, the *Installation Manual* and *User's Manual* (as well as software files and other documentation) can be downloaded from the AudioCodes Website at <http://www.audiocodes.com/downloads>. Please check that all items as listed in the *Installation Manual* are supplied in the shipped package. If any items are missing or if you have any queries, please contact your AudioCodes sales representative. If your product was purchased directly from AudioCodes, then contact support@audiocodes.com. If the product was purchased from AudioCodes' Distributors, Partners, or Resellers, then use the contact details provided by these sellers.

Electrical Shock Hazard

Do not open or disassemble this equipment. The equipment carries high voltage and contact with internal components may expose you to electrical shock and bodily harm. The equipment must be installed and serviced **ONLY** by qualified service personnel.

Safety Notice

- Installation and service of this equipment must only be performed by authorized, qualified service personnel.
- Equipment may include Class 1 laser module. Do not stare into the laser beam!
- Equipment is provided with external power adaptor. Do not interchange this adaptor with other type and ratings adaptors, which are not provided or approved by AudioCodes.
- The product is intended to operate in ambient temperature not exceeding 40°C. Do not pile up units one on top of the other and/or operate this unit above 40°C

To avoid risk of fire, use 26 AWG or higher wiring to connect the telecom ports.

The safety status of each port is declared and detailed below:

- Ethernet: SELV
- FXS: TNV-2 (Indoor routed wiring)
- xDSL/FXO: TNV-3

Installation Location Notice

The equipment is intended for **indoor** installation only and in ambient temperatures not exceeding 40°C and a maximum of 95% RH. Do not expose this equipment to water.

Document #: LTRT-08288

AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900
 P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900
 Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

Contact

<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>
Website
www.audiocodes.com

FCC Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesirable operation.

This equipment has been tested and found to comply within the limit of a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by switching the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the interference receiving antenna.

Increase the distance of separation between the equipment and interference receiver.

Connect the equipment to a power outlet on a circuit different from that to which the interference receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF INTERFERENCE WARNING

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio frequency (RF) interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Digital Device Warning

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by ACTA. On the interface card modules of this equipment, there are labels that contain product identifiers in the format **US:6npIS00BM500LFXO**, **US:6npDLNANM500LADSL**.

If requested, these numbers must be provided to the telephone company.

The Telephone Company may make changes in the facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications to maintain uninterrupted service. Should you experience trouble with this telephone equipment, contact: *AudioCodes Inc, San Jose, CA USA. Tel: 1 408 441 1175.*

Do not attempt to repair this equipment!

- **Facility Interface Code:** 02LS2,
- **Service Order Code:** 9.0Y, 6.0F
- **USOC Jack Type:** RJ-11

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC, if you believe it is necessary.

For FXO Ports: The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. The REN for this product is 0.5.

Document #: LTRT-08288

AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900
 P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900
 Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

Contact


<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>
Website
www.audiocodes.com

Europe-EU Declaration of Conformity



Application of Council Directives	Standards to which Conformity is Declared	Manufacturer's Name	Manufacturer's Address	Type of Equipment	Model Numbers
2014/30/EU 2014/35/EU 2009/125/EC	EN 55032:2012/AC:2013 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	AudioCodes Ltd.	1 Hayarden Street, Airport City, Lod 70151, Israel	VoIP System	Mediant 500L (with xDSL, BRI, FXS, FXO interfaces)

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directives and Standards.

	23 rd January 2017	Airport City, Lod, Israel
Signature	Date (Day/Month/Year)	Location

I. Zusmanovich, Compliance Engineering Manager

Czech	AudioCodes Ltd tímto prohlašuje, že tento, Mediant 500L je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Danish	Undertegnede AudioCodes Ltd erklærer herved, at følgende udstyr, Mediant 500L overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Dutch	Hierbij verklaart AudioCodes Ltd dat het toestel, Mediant 500L in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
English	Hereby, AudioCodes Ltd, declares that this Mediant 500L, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Estonian	Käesolevaga kinnitab AudioCodes Ltd seadme Mediant 500L, vastavust direktiivi 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish	AudioCodes Ltd vakuuttaa täten että Mediant 500L, tyyppinen laite on direktiivin 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French	Par la présente AudioCodes Ltd déclare que l'appareil Mediant 500L, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
German	Hiermit erklärt AudioCodes Ltd, dass sich dieser/diese/dieses Mediant 500L, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC befindet.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ AudioCodes Ltd ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Mediant 500L, ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Hungarian	Alulírott, AudioCodes Ltd nyilatkozom, hogy a Mediant 500L, megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC irányelv egyéb előírásainak
Icelandic	Hér með lýsir AudioCodes Ltd yfir því að Mediant 500L, er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Italian	Con la presente AudioCodes Ltd dichiara che questo Mediant 500L, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Latvian	Ar šo AudioCodes Ltd deklarē, ka Mediant 500L, atbilst Direktīvas 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian	AudioCodes Ltd deklaruoja, kad irenginys Mediant 500L, tenkina 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas

Document #: LTRT-08288

AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900
Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

Contact

<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>
Website
www.audiocodes.com

Maltese	Hawnhekk, AudioCodes Ltd, jiddikjara li dan Mediant 500L, jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Norwegian	AudioCodes Ltd erklærer herved at utstyret Mediant 500L, er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, 1999/5/EC
Polish	AudioCodes Ltd, deklarujemy z pełna odpowiedzialnością, że wyrób Mediant 500L, spełnia podstawowe wymagania i odpowiada warunkom zawartym w dyrektywie 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Portuguese	AudioCodes Ltd declara que este Mediant 500L, está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Slovak	AudioCodes Ltd týmto vyhlasuje, že Mediant 500L, spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Slovene	Šiuo AudioCodes Ltd deklaruoja, kad šis Mediant 500L, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC Direktyvos nuostatas.
Spanish	Por medio de la presente AudioCodes Ltd declara que el Mediant 500L, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Swedish	Härmed intygar AudioCodes Ltd att denna Mediant 500L, står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC

Network Compatibility of Telecom Ports

This equipment supports the Telecom networks in EU that comply with TBR-21.

RoHS Declaration of Conformity

Application of Council Directives	Standards to which Conformity is Declared	Manufacturer's Name	Manufacturer's Address	Model Numbers
Directive 2011/65/EU	EN 50581	AudioCodes Ltd.	1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900, Israel	Mediant 500L


I, the undersigned, hereby declare that this declaration of conformity is issued under the sole responsibility of AudioCodes Ltd and that the products listed above conforms to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

This declaration refers to all commercial configurations of the product identified in the Model Numbers column above.

For more information, refer to <http://www.audiocodes.com/products-lobby>.

The following are the relevant harmonised standards:

- Decision No. 768/2008/EC
- EN 50581

	23 rd January 2017	Airport City, Lod, Israel
Signature	Date (Day/Month/Year)	Location

Y. Sokolovsky
VP Engineering, Quality and Production

Document #: LTRT-08288

Regulatorische Informationen

Mediant™ 500L

Vielen Dank, dass Sie sich für AudioCodes entschieden haben!

Diese wichtigen Produktinformationen umfassen regulatorische und Sicherheitsinformationen.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie die zur Verfügung gestellten Sicherheitsanweisungen bitte sorgfältig durch. Sie können diese Anweisungen auch von der AudioCodes-Website unter <http://www.audiocodes.com/library> herunterladen. Dieses Dokument, das *Installationshandbuch* und das *Benutzerhandbuch* (sowie Softwaredateien und sonstige Dokumentationen) können von der AudioCodes-Website unter <http://www.audiocodes.com/downloads> heruntergeladen werden. Bitte überprüfen Sie, ob alle im *Installationshandbuch* aufgelisteten Positionen im gelieferten Paket enthalten sind. Wenn Positionen fehlen oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen AudioCodes-Verkaufsrepräsentanten. Wenn Sie Ihr Produkt direkt bei AudioCodes erworben haben, wenden Sie sich an support@audiocodes.com. Wenn Sie das Produkt bei Distributoren, Partnern oder Resellern von AudioCodes erworben haben, dann verwenden Sie die von diesen Verkäufern zur Verfügung gestellten Kontaktdetails.

Stromschlaggefahr

Dieses Gerät darf nicht geöffnet oder zerlegt werden. Das Gerät führt eine hohe Spannung und der Kontakt mit internen Komponenten kann zu Stromschlägen und Körperverletzungen führen. Das Gerät darf **NUR** von qualifiziertem Servicepersonal installiert und gewartet werden.

Sicherheitshinweis

- Die Installation und Wartung dieses Geräts darf nur von autorisiertem und qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.
- Das Gerät kann ein Lasermodul der Klasse 1 enthalten. Nicht in den Laserstrahl blicken!
- Das Gerät ist mit einem externen Netzadapter ausgestattet. Tauschen Sie diesen Adapter nicht mit anderen Typ- und Leistungsadaptern aus, die nicht von AudioCodes zur Verfügung gestellt oder zugelassen sind.
- Das Produkt ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 40 °C vorgesehen. Geräte nicht übereinander stapeln und/oder über 40 °C betreiben.

Um Brandgefahr zu vermeiden, sollten Sie 26 AWG oder eine höhere Verdrahtung verwenden, um die Telekom-Ports anzuschließen.

Der Sicherheitsstatus der einzelnen Ports ist im Folgenden beschrieben:

- Ethernet: SELV
- FXS: TNV-2 (Innen verlegte Verkabelung)
- xDSL/FXO: TNV-3

Hinweis zum Installationsort

Das Gerät ist nur für die Installation im **Innenbereich** und bei Umgebungstemperaturen von nicht mehr als 40 °C und maximal 95 % LF vorgesehen. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Dokument #: LTRT-08288

AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900
 P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900
 Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

Kontakt

<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>
Website
www.audiocodes.com

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Regeln Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen, einschließlich Interferenzen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können, akzeptieren.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, sollten Sie versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Richten Sie die Antenne, die die Interferenzen empfängt neu aus, oder ändern Sie ihren Standort.

Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Interferenzempfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines Stromkreises an, der sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Interferenzempfänger angeschlossen ist.

Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Unterstützung zu erhalten.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von dem für die Einhaltung der Vorschriften Verantwortlichen genehmigt wurden, können dazu führen, dass dem Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts entzogen wird.

WARNUNG ZU HF-INTERFERENZEN

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Störungen im Hochfrequenzbereich (HF) verursachen. In diesem Fall kann es erforderlich sein, dass der Benutzer angemessene Maßnahmen ergreift.

Warnung zu digitalen Geräten

Dieses Gerät entspricht Teil 68 der FCC-Vorschriften und den Anforderungen von ACTA. Auf den Schnittstellenkartenmodulen dieser Geräte befinden sich Etiketten, die Produktbezeichner im Format **US:6npIS00BM500LFXO**, **US:6npDLNANM500LADSL** enthalten.

Diese Nummern sind der Telefongesellschaft auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

Die Telefongesellschaft kann Änderungen an den Einrichtungen, Ausrüstungen, Vorgängen oder Verfahren vornehmen, die sich auf den Betrieb des Geräts auswirken können. In diesem Fall wird die Telefongesellschaft Sie vorab benachrichtigen, damit Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen können, um einen unterbrechungsfreien Betrieb aufrechtzuerhalten. Bei Problemen mit dieser Telefonanlage wenden Sie sich bitte an: *AudioCodes Inc, San Jose, CA USA. Tel: +1 408 441 1175.*

Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu reparieren!

- **Code der Anlagenschnittstelle:** 02LS2,
- **Serviceauftragscode:** 9.0Y, 6.0F
- **USOC-Buchsentyp:** RJ-11

Wenn dieses Gerät das Telefonnetz schädigt, werden Sie von der Telefongesellschaft vorab darüber informiert, dass eine vorübergehende Einstellung des Dienstes erforderlich sein kann. Sollte eine Voranmeldung jedoch nicht zweckmäßig sein, wird die Telefongesellschaft den Kunden schnellstmöglich benachrichtigen. Außerdem werden Sie auf Ihr Recht hingewiesen, eine Beschwerde bei der FCC einzureichen, wenn Sie dies für notwendig halten.

Für FXO-Ports: Die REN (Ringer Equivalence Number) wird verwendet, um die Anzahl der Geräte zu ermitteln, die an eine Telefonleitung angeschlossen werden können. Übermäßige RENs auf einer Telefonleitung können dazu führen, dass die Geräte bei einem eingehenden Anruf nicht klingeln. In den meisten, aber nicht in allen Bereichen sollte die Summe der RENs fünf nicht überschreiten (5.0). Wenden Sie sich an die örtliche Telefongesellschaft, um die Anzahl der Geräte zu erfahren, die an eine Leitung entsprechend der REN-Gesamtzahl angeschlossen werden dürfen. Die REN für dieses Produkt ist 0.5.

Dokument #: LTRT-08288

AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900
Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

Kontakt


<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>
Website
www.audiocodes.com

Europa – EU-Konformitätserklärung



Anwendung der Richtlinien des Rates	Standards, nach denen Konformität erklärt wird	Name des Herstellers	Adresse des Herstellers	Gerätetyp	Modellnummern
2014/30/EU 2014/35/EU 2009/125/EC	EN 55032:2012/AC:2013 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	AudioCodes Ltd.	1 Hayarden Street, Airport City, Lod 70151, Israel	VoIP-System	Mediant 500L (mit den Schnittstellen xDSL, BRI, FXS, FXO)

Der Unterzeichnende erklärt hiermit, dass das oben genannte Gerät den obigen Richtlinien und Normen entsprechen.

	23. Januar 2017	Airport City, Lod, Israel
Unterschrift	Datum (Tag/Monat/Jahr)	Ort

I. Zusmanovich, Compliance Engineering Manager

Czech	AudioCodes Ltd tímto prohlašuje, že tento, Mediant 500L je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Danish	Undertegnede AudioCodes Ltd erklærer herved, at følgende udstyr, Mediant 500L overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Dutch	Hierbij verklaart AudioCodes Ltd dat het toestel, Mediant 500L in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
English	Hereby, AudioCodes Ltd, declares that this Mediant 500L, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Estonian	Käesolevaga kinnitab AudioCodes Ltd seadme Mediant 500L, vastavust direktiivi 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish	AudioCodes Ltd vakuuttaa täten että Mediant 500L, tyyppinen laite on direktiivin 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French	Par la présente AudioCodes Ltd déclare que l'appareil Mediant 500L, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
German	Hiermit erklärt AudioCodes Ltd, dass sich dieser/diese/dieses Mediant 500L, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC befindet.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ AudioCodes Ltd ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Mediant 500L, ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Hungarian	Alulírott, AudioCodes Ltd nyilatkozom, hogy a Mediant 500L, megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC irányelv egyéb előírásainak
Icelandic	Hér með lýsir AudioCodes Ltd yfir því að Mediant 500L, er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Italian	Con la presente AudioCodes Ltd dichiara che questo Mediant 500L, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Latvian	Ar šo AudioCodes Ltd deklarē, ka Mediant 500L, atbilst Direktīvas 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian	AudioCodes Ltd deklaruoja, kad irenginys Mediant 500L, tenkina 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas

Dokument #: LTRT-08288

AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900
Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

Kontakt


<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>
Website
www.audiocodes.com

Maltese	Hawnhekk, AudioCodes Ltd, jiddikjara li dan Mediant 500L, jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Norwegian	AudioCodes Ltd erklærer herved at utstyret Mediant 500L, er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, 1999/5/EC
Polish	AudioCodes Ltd, deklarujemy z pełna odpowiedzialnością, że wyrób Mediant 500L, spełnia podstawowe wymagania i odpowiada warunkom zawartym w dyrektywie 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Portuguese	AudioCodes Ltd declara que este Mediant 500L, está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Slovak	AudioCodes Ltd týmto vyhlasuje, že Mediant 500L, spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Slovene	Šiuo AudioCodes Ltd deklaruoja, kad šis Mediant 500L, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC Direktyvos nuostatas.
Spanish	Por medio de la presente AudioCodes Ltd declara que el Mediant 500L, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC
Swedish	Härmed intygar AudioCodes Ltd att denna Mediant 500L, står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC

Netzwerkcompatibilität der Telekom-Ports

Dieses Gerät unterstützt die Telekom-Netzwerke in der EU gemäß TBR-21.

RoHS-Konformitätserklärung

Anwendung der Richtlinien des Rates	Standards, nach denen Konformität erklärt wird	Name des Herstellers	Adresse des Herstellers	Modellnummern
Direktive 2011/65/EU	EN 50581	AudioCodes Ltd.	1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900, Israel	Mediant 500L
<p>Ich, der Unterzeichner, erkläre hiermit, dass diese Konformitätserklärung unter der alleinigen Verantwortung von AudioCodes Ltd ausgegeben wurde, und dass die oben aufgeführten Produkte der Richtlinie 2011/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten entsprechen.</p> <p>Diese Erklärung bezieht sich auf alle handelsüblichen Konfigurationen des Produkts, die in der Spalte "Modellnummern" oben gekennzeichnet sind.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter http://www.audiocodes.com/products-lobby.</p> <p>Nachfolgend sind die relevanten harmonisierten Normen aufgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidung Nr. 768/2008/EC ▪ EN 50581 				
		23. Januar 2017		Airport City, Lod, Israel
Unterschrift		Datum (Tag/Monat/Jahr)		Ort
Y. Sokolovsky VP Engineering, Quality and Production				

Dokument #: LTRT-08288

AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900
 P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900
 Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

Kontakt

<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>
Website
www.audiocodes.com