

# Regulatory Information

## Mediant 1000B

### Thank you for Choosing AudioCodes!

This important product information includes Regulatory and Safety information.

Before you start using this product, please read the Safety Instructions provided. These Instructions can also be downloaded from the AudioCodes Website at <http://www.audiocodes.com/library>. This document, the Installation Manual and User's Manual (as well as software files and other documentation) can be downloaded from the AudioCodes Website at <http://www.audiocodes.com/downloads>. Please check that all items as listed in the Installation Manual are supplied in the shipped package. If any items are missing or if you have any queries, please contact your AudioCodes sales representative. If your product was purchased directly from AudioCodes, then contact [support@audiocodes.com](mailto:support@audiocodes.com). If the product was purchased from AudioCodes' Distributors, Partners, or Resellers, then use the contact details provided by these sellers.

#### Industry Canada Notice

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment technical specifications. This is confirmed by the registration numbers. The abbreviation, IC, before the registration number signifies that registration was performed based on a declaration of conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

FXO Only: The Ringer Equivalence Number (REN) for this terminal is 0.5. The REN assigned to each terminal equipment provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of Ringer Equivalence Number of all devices does not exceed five.

#### Digital Device Warning

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by ACTA. On each interface card module or chassis of this equipment are labels that contain product identifiers in the format US:AC1IS00BM1KMIX or US:6npDDNANRMX or US:AC1ISNANM1000 or US:6npDLNANDWM-2 or US:6npDLNANRMX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The Telephone Company may make changes in the facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service. Should you experience trouble with this telephone equipment, contact: AudioCodes Inc, San Jose, CA USA. Tel: 1 408 441 1175. **Do not attempt to repair this equipment!**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Facility Interface Code:</b> | (US:AC1IS00BM1KMIX,) 02LS2, 02GS2   |
| <b>Service Order Code:</b>      | 6.0F  |
| <b>USOC Jack Type:</b>          | RJ-11C  |
| <b>Facility Interface Code:</b> | (US:6NPDDNANRMX, US:AC1ISNANM1000) 04DU9.1SN, 04DU9.1KN, 04DU9.BN, 04DU9.DN |
| <b>Service Order Code:</b>      | 6.0F  |
| <b>USOC Jack Type:</b>          | RJ-48C  |
| <b>Facility Interface Code:</b> | (US:6npDLNANDWM-2, US:6npDLNANRMX) 02LS2                                    |
| <b>Service Order Code:</b>      | 6.0F  |
| <b>USOC Jack Type:</b>          | RJ-48C  |

If this gateway causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC, if you believe it is necessary.

**For FXO ports:** the REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. The REN for this product is 0.5.

Document #: LTRT-16219

#### AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900  
 P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900  
 Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

#### Contact

<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>  
**Website**  
[www.audiocodes.com](http://www.audiocodes.com)

### Safety Notice

- Installation and service of this gateway must only be performed by authorized, qualified service personnel.
- The equipment must be connected by service personnel to a protective earth via the ground stud provided at the back of the unit, utilizing 18 AWG min. wire.
- This equipment should be installed in restricted access locations with maximum allowed temperature 45°C (113°F).
- To avoid risk of fire use 26 AWG or higher wiring to connect the telecom ports.

The safety status of each port is declared and detailed in the table below:

- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| ▪ Ethernet (100Base-TX) | SELV  |
| ▪ E1/T1/BRI             | TNV-1 |
| ▪ FXO/ADSL/SHDSL        | TNV-3 |
| ▪ FXS                   | TNV-2 |

### FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his/her own expense.

### Warning

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.


**To comply with Class A limits, Cat 5 shielded cables should be used for all the Ethernet ports.**

## Europe-EU Declaration of Conformity



| Application of Council Directives | Standards to which Conformity is Declared  | Manufacturer's Name | Manufacturer's Address                               | Type of Equipment | Model Numbers                    |
|-----------------------------------|--|---------------------|--|-------------------|----------------------------------|
| 2014/30/EU, 2014/35/EU            | EN 55032:2012/AC:2013<br>EN55024:2010<br>EN61000-3-2::2014<br>EN61000-3-3:2013<br>EN 60950- 1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 | AudioCodes Ltd.     | 1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900, Israel | VoIP System       | Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) |

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directives and Standards.

|   |                               |                           |
|---|-------------------------------|---------------------------|
|  | 11 <sup>th</sup> January 2017 | Airport City, Lod, Israel |
| <b>Signature</b>  | <b>Date (Day/Month/Year)</b>  | <b>Location</b>           |

I. Zusmanovich, Compliance Engineering Manager

|            |  |
|------------|--|
| Czech      | AudioCodes Ltd tímto prohlašuje, že tento Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU, 2014/35/EU."  |
| Danish     | Undertegnede AudioCodes Ltd erklærer herved, at følgende udstyr Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU  |
| Dutch      | Hierbij verklaart AudioCodes Ltd dat het toestel Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/30/EU, 2014/35/EU   |
| English    | Hereby, AudioCodes Ltd, declares that this Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.   |
| Estonian   | Käesolevaga kinnitab AudioCodes Ltd seadme Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) vastavust direktiivi 2014/30/EU, 2014/35/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.                                   |
| Finnish    | AudioCodes Ltd vakuuttaa täten että Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) tyyppinen laite on direktiivin 2014/30/EU, 2014/35/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.                                      |
| French     | Par la présente AudioCodes Ltd déclare que l'appareil Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU, 2014/35/EU                                   |
| German     | Hiermit erkläre AudioCodes Ltd, dass sich dieser/diese/dieses Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU, 2014/35/EU befindet". |
| Greek      | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ AudioCodes Ltd ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/30/EU, 2014/35/EU  |
| Hungarian  | Alulírott, AudioCodes Ltd nyilatkozom, hogy a Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/30/EU, 2014/35/EU irányelv egyéb előírásainak   |
| Icelandic  | Hér með lýsir AudioCodes Ltd yfir því að Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/30/EU, 2014/35/EU.   |
| Italian    | Con la presente AudioCodes Ltd dichiara che questo Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU.                                 |
| Latvian    | Ar šo AudioCodes Ltd deklarē, ka Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) atbilst Direktīvas 2014/30/EU, 2014/35/EU būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.  |
| Lithuanian | AudioCodes Ltd deklaruoja, kad irenginys Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) tenkina 2014/30/EU, 2014/35/EU Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas   |
| Maltese    | Hawnhekk, AudioCodes Ltd, jiddikjara li dan Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU   |
| Norwegian  | AudioCodes Ltd erklærer herved at utstyret Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU.   |
| Polish     | AudioCodes Ltd, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) spełnia podstawowe wymagania i odpowiada warunkom zawartym w dyrektywie 2014/30/EU, 2014/35/EU   |
| Portuguese | AudioCodes Ltd declara que este Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU.  |
| Slovak     | AudioCodes Ltd týmto vyhlasuje, že Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/30/EU, 2014/35/EU.  |

Document #: LTRT-16219

**AudioCodes Ltd.**

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900  
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900  
Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

**Contact**

<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>  
**Website**  
[www.audiocodes.com](http://www.audiocodes.com)

|         |   |
|---------|---|
| Slovene | Šiuo AudioCodes Ltd deklaruoja, kad šis Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/30/EU, 2014/35/EU Direktyvos nuostatas.   |
| Spanish | Por medio de la presente AudioCodes Ltd declara que el Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU |
| Swedish | Härmed intygar AudioCodes Ltd att denna Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU             |

### Network Information and Intent of Use

The products are for access to ISDN at 2048 kb/s and for access to G.703 Leased lines at 2048 kb/s and analog lines.

### Network Compatibility of Telecom Ports

The products support the Telecom networks in EU that comply with TBR4, TBR13, and ES 203 021.

### RoHS Declaration of Conformity

| Application of Council Directives   | Standards to which Conformity is Declared | Manufacturer's Name           | Manufacturer's Address                               | Model Numbers                    |
|---|---|-------------------------------|--|----------------------------------|
| Directive 2011/65/EU  | EN 50581                                  | AudioCodes Ltd.               | 1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900, Israel | Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) |
| <p>I, the undersigned, hereby declare that this declaration of conformity is issued under the sole responsibility of AudioCodes Ltd and that the products listed above conforms to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.</p> <p>This declaration refers to all commercial configurations of the product identified in the Model Numbers column above.</p> <p>For more information, refer to <a href="http://www.audiocodes.com/products-lobby">http://www.audiocodes.com/products-lobby</a>.</p> <p>The following are the relevant harmonised standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Decision No. 768/2008/EC</li> <li>▪ EN 50581</li> </ul> |   |                               |  |                                  |
|    |   | 11 <sup>th</sup> January 2017 |  | Airport City, Lod, Israel        |
| <b>Signature</b>  |   | <b>Date (Day/Month/Year)</b>  |  | <b>Location</b>                  |
| Yacov Sokolovsky<br>VP Engineering, Quality and Production  |   |                               |  |                                  |

Document #: LTRT-16219

#### AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900  
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900  
Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

#### Contact

<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>  
**Website**  
[www.audiocodes.com](http://www.audiocodes.com)

# Regulatorische Informationen

## Mediant 1000B

### Vielen Dank, dass Sie sich für AudioCodes entschieden haben!

Diese wichtigen Produktinformationen umfassen regulatorische und Sicherheitsinformationen.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie die zur Verfügung gestellten Sicherheitsanweisungen bitte sorgfältig durch. Sie können diese Anweisungen auch von der AudioCodes-Website unter <http://www.audiocodes.com/library> herunterladen. Dieses Dokument, das Installationshandbuch und das Benutzerhandbuch (sowie Softwaredateien und sonstige Dokumentationen) können von der AudioCodes-Website unter <http://www.audiocodes.com/downloads> heruntergeladen werden. Bitte überprüfen Sie, ob alle im Installationshandbuch aufgelisteten Positionen im gelieferten Paket enthalten sind. Wenn Positionen fehlen oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen AudioCodes-Verkaufsrepräsentanten. Wenn Sie Ihr Produkt direkt bei AudioCodes erworben haben, wenden Sie sich an [support@audiocodes.com](mailto:support@audiocodes.com). Wenn Sie das Produkt bei Distributoren, Partnern oder Resellern von AudioCodes erworben haben, dann verwenden Sie die von diesen Verkäufern zur Verfügung gestellten Kontaktdetails.

#### Hinweis Industry Canada

Dieses Gerät entspricht den anwendbaren technischen Spezifikationen der Industry Canada Terminal Equipment. Dies wird durch die Registrierungsnummern bestätigt. Die Abkürzung IC vor der Registrierungsnummer bedeutet, dass die Registrierung auf der Grundlage einer Konformitätserklärung durchgeführt wurde, die angibt, dass die technischen Spezifikationen von Industry Canada eingehalten wurden.. Es bedeutet nicht, dass Industry Canada das Gerät genehmigt hat.

Nur FXO: Die Ringer Equivalence Number (REN) für dieses Terminal ist 0.5. Die jedem Endgerät zugeordnete REN gibt die maximale Anzahl von Endgeräten an, die an eine Telefonschnittstelle angeschlossen werden dürfen. Die Terminierung an einer Schnittstelle darf aus einer beliebigen Kombination von Geräten bestehen, sofern die Summe der REN aller Geräte nicht mehr als fünf beträgt..

#### Warnung zu digitalen Geräten

Dieses Gerät entspricht Teil 68 der FCC-Vorschriften und den Anforderungen von ACTA. Auf jedem Schnittstellenkartenmodul oder Gehäuse dieses Geräts befinden sich Etiketten, die Produktbezeichnungen im Format US:AC1IS00BM1KMIX oder US:6npDDNANRMX oder US:AC1ISNANM1000 oder US:6npDLNANDWM-2 oder US:6npDLNANRMX enthalten. Diese Nummern sind der Telefongesellschaft auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

Die Telefongesellschaft kann Änderungen an den Einrichtungen, Ausrüstungen, Vorgängen oder Verfahren vornehmen, die sich auf den Betrieb des Geräts auswirken können. In diesem Fall wird die Telefongesellschaft Sie vorab benachrichtigen, damit Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen können, um einen unterbrechungsfreien Betrieb aufrechtzuerhalten. Bei Problemen mit dieser Telefonanlage wenden Sie sich bitte an: AudioCodes Inc, San Jose, CA USA. Tel: +1 408 441 1175. **Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu reparieren!**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Code der Anlagenschnittstelle:</b> | (US:AC1IS00BM1KMIX,) 02LS2, 02GS2   |
| <b>Serviceauftragscode:</b>           | 6.0F  |
| <b>USOC-Buchsentyp:</b>               | RJ-11C  |
| <b>Code der Anlagenschnittstelle:</b> | (US:6NPDDNANRMX, US:AC1ISNANM1000) 04DU9.1SN, 04DU9.1KN, 04DU9.BN, 04DU9.DN |
| <b>Serviceauftragscode:</b>           | 6.0F  |
| <b>USOC-Buchsentyp:</b>               | RJ-48C  |
| <b>Code der Anlagenschnittstelle:</b> | (US:6npDLNANDWM-2, US:6npDLNANRMX) 02LS2                                    |
| <b>Serviceauftragscode:</b>           | 6.0F  |
| <b>USOC-Buchsentyp:</b>               | RJ-48C  |

Wenn dieses Gateway das Telefonnetz schädigt, werden Sie von der Telefongesellschaft vorab darüber informiert, dass eine vorübergehende Einstellung des Dienstes erforderlich sein kann. Sollte eine Voranmeldung jedoch nicht zweckmäßig sein, wird die Telefongesellschaft den Kunden schnellstmöglich benachrichtigen. Außerdem werden Sie auf Ihr Recht hingewiesen, eine Beschwerde bei der FCC einzureichen, wenn Sie dies für notwendig halten.

**Für FXO-Ports:** Die REN (Ringer Equivalence Number) wird verwendet, um die Anzahl der Geräte zu ermitteln, die an eine Telefonleitung angeschlossen werden können. Übermäßige RENs auf einer Telefonleitung können dazu führen, dass die Geräte bei einem eingehenden Anruf nicht klingeln. In den meisten,

Dokument #: LTRT-16219

#### AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900  
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900  
Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

#### Kontakt

<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>  
**Website**  
[www.audiocodes.com](http://www.audiocodes.com)

aber nicht in allen Bereichen sollte die Summe der RENs fünf nicht überschreiten (5.0). Wenden Sie sich an die örtliche Telefongesellschaft, um die Anzahl der Geräte zu erfahren, die an eine Leitung entsprechend der REN-Gesamtzahl angeschlossen werden dürfen. Die REN für dieses Produkt ist 0.5.

### Sicherheitshinweis

- Die Installation und Wartung dieses Gateways darf nur von autorisiertem und qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.
- Das Gerät muss von Fachpersonal über den Erdungsbolzen auf der Rückseite des Geräts unter Verwendung einer 18 AWG min. Leitung mit einer Schutzterde verbunden werden.
- Dieses Gerät sollte an schwer zugänglichen Stellen mit einer maximal zulässigen Temperatur von 45 °C installiert werden.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, sollten Sie 26 AWG oder eine höhere Verdrahtung verwenden, um die Telekom-Ports anzuschließen.

Der Sicherheitsstatus der einzelnen Ports ist in der folgenden Tabelle beschrieben:

- Ethernet (100Base-TX) SELV
- E1/T1/BRI TNV-1
- FXO/ADSL/SHDSL TNV-3
- FXS TNV-2

### FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß dem Anweisungshandbuch installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet kann schädliche Interferenzen verursachen. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Interferenzen auf eigene Kosten zu beheben.

### Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es erforderlich sein, dass der Benutzer angemessene Maßnahmen ergreift.

**Um die Grenzwerte der Klasse A einzuhalten, sollten für alle Ethernet-Ports geschirmte Kabel der Kategorie 5 verwendet werden.**

Dokument #: LTRT-16219

#### AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900  
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900  
Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

#### Kontakt


<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>  
**Website**  
[www.audiocodes.com](http://www.audiocodes.com)

## Europa – EU-Konformitätserklärung



| Anwendung der Richtlinien des Rates | Standards, nach denen Konformität erklärt wird   | Name des Herstellers | Adresse des Herstellers                              | Gerätetyp   | Modellnummern                    |
|-------------------------------------|--|----------------------|--|-------------|----------------------------------|
| 2014/30/EU, 2014/35/EU              | EN 55032:2012/AC:2013<br>EN55024:2010<br>EN61000-3-2::2014<br>EN61000-3-3:2013<br>EN 60950- 1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 | AudioCodes Ltd.      | 1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900, Israel | VoIP-System | Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) |

Der Unterzeichnende erklärt hiermit, dass das oben genannte Gerät den obigen Richtlinien und Normen entsprechen.

|   |                               |                           |
|---|-------------------------------|---------------------------|
|  | 11. Januar 2017               | Airport City, Lod, Israel |
| <b>Unterschrift</b>   | <b>Datum (Tag/Monat/Jahr)</b> | <b>Ort</b>                |

I. Zusmanovich, Compliance Engineering Manager

|            |  |
|------------|--|
| Czech      | AudioCodes Ltd tímto prohlašuje, že tento Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU, 2014/35/EU."  |
| Danish     | Undertegnede AudioCodes Ltd erklærer herved, at følgende udstyr Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU  |
| Dutch      | Hierbij verklaart AudioCodes Ltd dat het toestel Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/30/EU, 2014/35/EU   |
| English    | Hereby, AudioCodes Ltd, declares that this Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.   |
| Estonian   | Käesolevaga kinnitab AudioCodes Ltd seadme Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) vastavust direktiivi 2014/30/EU, 2014/35/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.                                   |
| Finnish    | AudioCodes Ltd vakuuttaa täten että Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) tyyppinen laite on direktiivin 2014/30/EU, 2014/35/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.                                      |
| French     | Par la présente AudioCodes Ltd déclare que l'appareil Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU, 2014/35/EU                                   |
| German     | Hiermit erklärt AudioCodes Ltd, dass sich dieser/diese/dieses Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU, 2014/35/EU befindet". |
| Greek      | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ AudioCodes Ltd ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/30/EU, 2014/35/EU  |
| Hungarian  | Alulírott, AudioCodes Ltd nyilatkozom, hogy a Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/30/EU, 2014/35/EU irányelv egyéb előírásainak   |
| Icelandic  | Hér með lýsir AudioCodes Ltd yfir því að Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/30/EU, 2014/35/EU.   |
| Italian    | Con la presente AudioCodes Ltd dichiara che questo Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU.                                 |
| Latvian    | Ar šo AudioCodes Ltd deklarē, ka Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) atbilst Direktīvas 2014/30/EU, 2014/35/EU būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.  |
| Lithuanian | AudioCodes Ltd deklaruoja, kad irenginys Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) tenkina 2014/30/EU, 2014/35/EU Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas   |
| Maltese    | Hawnhekk, AudioCodes Ltd, jiddikjara li dan Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) jikkonforma mal-ftigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU   |
| Norwegian  | AudioCodes Ltd erklærer herved at utstyret Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU.   |
| Polish     | AudioCodes Ltd, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) spełnia podstawowe wymagania i odpowiada warunkom zawartym w dyrektywie 2014/30/EU, 2014/35/EU   |
| Portuguese | AudioCodes Ltd declara que este Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU.  |

Dokument #: LTRT-16219

**AudioCodes Ltd.**

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900  
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900  
Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

**Kontakt**

<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>  
**Website**  
[www.audiocodes.com](http://www.audiocodes.com)

|         |   |
|---------|---|
| Slovak  | AudioCodes Ltd týmto vyhlasuje, že Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/30/EU, 2014/35/EU.   |
| Slovene | Šiuo AudioCodes Ltd deklaruoja, kad šis Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/30/EU, 2014/35/EU Direktyvos nuostatas.   |
| Spanish | Por medio de la presente AudioCodes Ltd declara que el Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU |
| Swedish | Härmed intygar AudioCodes Ltd att denna Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU             |

### Netzwerkinformationen und Verwendungszweck

Die Produkte sind für den Zugang zu ISDN mit 2048 kb/s und für den Zugang zu G. 703 Standleitungen mit 2048 kb/s und analogen Leitungen vorgesehen.

### Netzwerkcompatibilität der Telekom-Ports

Die Produkte unterstützen die Telekom-Netzwerke in der EU gemäß TBR4, TBR13 und ES 203 021.

### RoHS-Konformitätserklärung

| Anwendung der Richtlinien des Rates | Standards, nach denen Konformität erklärt wird | Name des Herstellers | Adresse des Herstellers                              | Modellnummern                    |
|-------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|
| Direktive 2011/65/EU                | EN 50581                                       | AudioCodes Ltd.      | 1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900, Israel | Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) |


Ich, der Unterzeichner, erkläre hiermit, dass diese Konformitätserklärung unter der alleinigen Verantwortung von AudioCodes Ltd ausgegeben wurde, und dass die oben aufgeführten Produkte der Richtlinie 2011/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten entsprechen.

Diese Erklärung bezieht sich auf alle handelsüblichen Konfigurationen des Produkts, die in der Spalte "Modellnummern" oben gekennzeichnet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.audiocodes.com/products-lobby>.

Nachfolgend sind die relevanten harmonisierten Normen aufgeführt:

- Entscheidung Nr. 768/2008/EC
- EN 50581

|   |                               |                           |
|---|-------------------------------|---------------------------|
|  | 11. Januar 2017               | Airport City, Lod, Israel |
| <b>Unterschrift</b>   | <b>Datum (Tag/Monat/Jahr)</b> | <b>Ort</b>                |

Yacov Sokolovsky  
VP Engineering, Quality and Production

Dokument #: LTRT-16219

#### AudioCodes Ltd.

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900  
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900  
Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

#### Kontakt

<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>  
**Website**  
[www.audiocodes.com](http://www.audiocodes.com)